

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням виконавчого комітету Новобасанської сільської
ради Чернігівської області



2022 року № 523
обстеження
житла внаслідок
збройної агресії Російської Федерації

АКТ

обстеження житла, зруйнованого (пошкодженого) внаслідок
надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої
збройною агресією Російської Федерації, № 25

Новобасанська сільська рада
(назва адміністративно-територіальної одиниці)

16.05.2022 року

1. Інформація про заявника:

1) прізвище, ім'я, по батькові заявника Гукеріна Наталія Володимирівна,
2) серія, номер паспорта заявника, коли і ким виданий, або документа, що посвідчує
особу чи її спеціальний статус ММ 433092 виданий
Губровицьким РВЧМВС України 29.08.2012р.

3) дата подання заяви про проведення обстеження 16.05.2022р.

2. Інформація про об'єкт зруйнованого (пошкодженого) житла:

1) тип зруйнованого (пошкодженого) житла Новобасанська сільська
(житловий будинок, квартира) Сілівська
2) повна адреса зруйнованого (пошкодженого) житла с. Нова Басань, вул. Шевченка, 48, Гукерінівський р-н.
3) загальна площа зруйнованого (пошкодженого) житла _____
4) правовий режим права власності коштовна власність
(приватна власність, _____)

спільна часткова власність, спільна сумісна власність)

5) інформація про власника (співвласників) Новобасанська
(прізвище, ім'я, по батькові, _____)

Сілівська рада

поштова адреса, контактний телефон, розмір частки, інша важлива інформація - _____

зазначається щодо всіх власників (співвласників)

3. Інформація про обстеження об'єкта зруйнованого (пошкодженого) житла:

1) про склад комісії з обстеження житла, зруйнованого внаслідок надзвичайної ситуації
воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації, що здійснювала
обстеження зруйнованого (пошкодженого) житла):

голова комісії: Мозговий Валерій Миколайович, заступник сільського
голови з питань діяльності виконавчих органів;

заступник голови комісії: Дудко Анатолій Іванович, головний архітектор, начальник відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та благоустрою;

секретар комісії: Литопко Валентина Григорівна, економіст відділу освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту;

член комісії: Величко Мирослав Віталійович — головний спеціаліст з питань розвитку інфраструктури та розробки інвестиційних проєктів;

член комісії: Зубець Світлана Андріївна — головний спеціаліст з юридичних питань.

2) повноваження комісії з обстеження Розпорядження № 34-09
(дата, номер та повна назва рішення/

від 25.04.2022р. Про створення комісії для описання
розпорядження про утворення комісії з обстеження та затвердження її складу)
фактів руйнування/пошкодження майна підприємств,
організацій та юридичних осіб в результаті
збройної агресії військ РФ.

3) присутність заявника під час обстеження

(вказати інформацію про

присутня Жукотина Н.В.

присутність заявника під час обстеження, а також у разі присутності законного представника або

представника за довіреністю: прізвище, ім'я та по батькові представника та

реквізити документа, що посвідчують право представляти інтереси заявника)

4. Висновки щодо об'єкта зруйнованого (пошкодженого) житла:

1) орієнтовна дата руйнації (пошкодження) житла 18.03.2022р.

2) причини руйнації (пошкодження) житла бойові дії

3) інформація про відновлення житла

(вказується лише у випадку,

якщо житло заявника є повністю або частково відбудованим після руйнації)

4) інформація про наявні на дату обстеження пошкодження:

фундамент

стіни

дах/покрівля

підлога

пошкоджено уламками від розриву
мін та снарядів

вікна, двері,
внутрішнє
оздоблення
комунікації

розбиті вікна - 14 шт,
розбиті двері - 1 шт,

інші
пошкодження

5) кількість поверхів об'єкта зруйнованого (пошкодженого) житла 4;

6) інформація про наявність господарських будівель та споруд на території земельної ділянки, де розташоване житло —

(наявність/відсутність

будівель/споруд на земельній ділянці)

7) кадастровий номер земельної ділянки (у разі присвоєння)

8) у житлових будинках (квартирах) зареєстровані (прізвище, ім'я та по батькові, рік народження, у тому числі неповнолітніх дітей) —

9) інформація про документи або матеріали, які були враховані комісією з обстеження під час обстеження житла та додаються до акта обстеження

(назва та реквізити документів, опис матеріалів, в тому числі фото

і відео житла, або інформація про відсутність таких документів та матеріалів)

10) висновок комісії з обстеження При обстеженні встановлено,

(житло зруйноване або пошкоджене,

що в обстеженому розбиті вікна 14 шт та

або було зруйноване, але на дату обстеження є повністю відбудованим,

двері - 1 шт

або було зруйноване, але на дату обстеження є частково відбудованим)

5. Окрема думка заявника (представника заявника) щодо висновку комісії з обстеження та стану зруйнованого (пошкодженого) житла:

6. Види допомоги, яка надавалася

Голова комісії


(підпис)

В.М. Мозговий

Заступник голови


(підпис)

А.І. Дудко

Секретар комісії


(підпис)

В.Г. Литошко

Члени комісії:


(підпис)

М.В. Величко


(підпис)

С.А. Зубець

Заявник (представник
заявника) (у разі участі в
обстеженні)


(підпис)


(ініціали та прізвище)